

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

市立津島幼稚園の耐震改修工事を完了したところ、市内の学校施設耐震化率は100%となり、目標を達成した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

共同調理場整備により、新たに2つの共同調理場が整備され、ドライシステムの導入・アレルギー対応調理室の設置により安全・安心な給食の提供を実現した。
北小学校屋内運動場トイレが洋式化され、トイレ環境が改善した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

旧学校給食共同調理場は、計画期間中に取り壊しを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
神守学校給食共同調理場	(4)	37	太陽光発電等	共		H25.9～H26.8	H26.8.8	
神守学校給食共同調理場	(4)	23	共同調理場(改築)	共	S	H25.9～H26.8	H26.8.8	H26.8.8とりこわし完了
暁学校給食共同調理場	(4)	37	太陽光発電等	共		H25.9～H26.8	H26.8.8	
暁学校給食共同調理場	(4)	22	共同調理場(新增築)	共	S	H25.9～H26.8	H26.8.8	
暁学校給食共同調理場	(4)	23	共同調理場(改築)	共	S	H25.9～H26.8	H26.8.8	H26.8.8とりこわし完了
津島幼稚園	(2)	05	大規模改造(補強)	園	S	H27.6～H27.10	H28.2.29	
津島市立北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H29.1～H29.3	H29.9.29	