旧いちい信用金庫天王通支店 内部写真(撮影日 2021/07/07 小雨) 番号 写真 写真1 1階ロビー 写真2 1階ロビー 事務スペース側から 受付側を見る。 写真 2 - 1 1階ロビー 受付側から 事務スペース側を見 る。

旧いちい信用金庫天王通支	店 内部写真(撮影日 2021/07/07 小雨)
番号	写真
写真3 1階金庫 正面扉 入口扉寸法 H=1920 W760	
写真 4 1階 金庫室内にある現金庫	
下写真はアンカー部分	
写真5 1階 トイレ 洗面台 補足 図面上では、男女別々	
であるが現地は共同トイレトイレ便器は別葉	

番号	写真
	기 롯
写真 6 1階 警備室内 狭小のため動画保存あ り ファイル名 IMG_1715. MOV	
写真6-11階 警備室内給湯器	TO A STATE OF THE PARTY OF THE
写真6-2 1階 警備室内 セコム複合受信機	□ 2 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

番号	写真
写真71階 応接室	
写真8	
写真9 1階 ロビーローカウンター状況	シェル会 フェル会 コン 現金 Manufactural Manufactural Manufactur

番号	写真
写真 10 1 階 CD 機械室 (ATM 裏側)	
写真 11 セキュリティコントロ ーラー (セコム) ※現在は撤去してい る。	
写真 11-1 CD 機械室 電力盤	L-O.T-O

番号	写真
写真 12 1 階 吹き抜け状況	
写真 13 2 階 貸金庫室受付台① 狭小のため動画保存あ り ファイル名 IMG_1684. MOV	Balling State Control of the Control
写真 14 2 階 貸金庫室受付台②	

番号 写真 写真 15 貸金庫入口 セキュリティー式 自動扉 写真 15-1 貸金庫入口 セキュリティーシステ ム (カード式) 写真 16 2 階貸金庫扉 扉採寸 H=1930mm W=830mm

番号 写真 写真 17 2 階貸金庫室内 狭小のため動画保存あ IJ ファイル名 IMG_1685. MOV 写真 18 2 階貸金庫室内 写真 18-1 貸金庫拡大 個別施錠型







# D	F7 +
番号	写真
写真 26 2階 女子トイレ洗面台 便器は別葉 洋式 1台 和式 1台	
写真 27 2 階 男子トイレ洗面台 小便器 1台 洋式 1台(※) ※ウォシュレット便座 ではない	
写真 28 2階 給湯室	



番号 写真 写真 30-1 2 階 屋外 受水槽背面 ※受水槽は撤去予定 写真 30-2 2 階 屋外 受水槽容量 FRP 製 2m3 ※受水槽は撤去予定 写真 31 3階 男子トイレ 洗面台 小便器2台 洋式1台(※) ※ウォシュレット便座 ではない

亚口	
番号	写真
写真 32 3 階 女子トイレ	
洗面台	
和式 2 台	
写真 33	
3階廊下	
写真 34 3 階 廊下	

番号	写真
写真 35 3 階 書庫入口 扉内側採寸 H=1750mm W=830mm	
写真 36 3 階 書庫室内	
写真 37 3階 書庫室内	

旧いちい信用金庫天王通支店 内部写真(撮影日 2021/07/07 小雨) 番号 写真 写真 38 3階 倉庫室内 1 階営業室空気調和機 PAC-1 1階營業室空気調和機 PAC-1 写真 38-1 1 階営業室空気調和機 PAC-1 本体品番名 写真 38-2 1 階営業室空気調和機 PAC-1 付属装置品番名 A Roll-O-MATIC 型番<u>#89-1300</u>容量_3100 m³/H 電源 200V 50Hz 製 造 1988



番号	写真
写真 40	サ兵
3階 食堂	
動画あり	
IMG_1631. MOV	
IMG_1632. MOV	
IMG_1633. MOV	
写真 41	
3階 小会議室	
動画あり	
IMG_1634. MOV	
IMG_1636. MOV	
写真 42 3 階 電気室	
高圧受電装置	
※低濃度 PCB を含む。	

番号 写真 写真 42-1 3階 電気室 高圧受電盤 高圧受電盤(上部) 写真 42-2 3階 電気室 高圧受電盤(下部) 定格電圧 0.21KV 定格電流 300A 製造年月日 1988/8 月 写真 42-3 低圧動力盤 3階 電気室 低圧変電装置・動作盤

番号	写真
写真 42-4	
3階 電気室	
低圧動力盤側	
開閉器(真空遮断)	TVUA DI TVUT
	17 (1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1
	在一个位置,但是一个位置的一个位置,但是一个位置的一个位置的一个位置的一个位置的一个位置的一个位置的一个位置的一个位置的
写真 42-5	
3階 電気室	
	Printing Constitution of the Constitution of t
 低圧電灯盤(下部)	
定格電圧 6. 6KV	
定格電流 20A	垂直自立形配電盤 平準用水車 (1) 川水 東 特 東 世 (1) 川水
製造年月日 1988/8 月	X to a x A A A A A A A A A A A A A A A A A A
写真 42-6	
ラ具 42-0 3 階 電気室	
○ 旧 电 以 王	
 絶縁測定機	Augunium in the second
Io/IgrA	Io/IgrA統総監視技術(FOMA)
19/18/7	
	The state of the s
	WHITE REAL A

亚口	고
番号	写真
写真 43 3 階 機械室	
写真 43-1	
3階 機械室拡大 火災通報装置類	THE STATE OF THE S
写真 43-2 3 階 機械室拡大 TV 分配器	-FUERRAL

番号	写真
写真 44 3 階 男子ロッカー 動画あり IMG_1645. MOV IMG_1646. MOV	
写真 45 3階 女子ロッカー 実際は和室	
写真 45-1 3階 女子ロッカー 実際は和室 雨漏れ跡あり	

番号	写真
写真463階 女子ロッカー 実際は和室	
写真473階 女子ロッカー 入口付近に押入 有	
写真 48 3階 屋上への階段	

番号 写真 写真 49 屋上 空調ユニット 3階 小会議室用 1 階 CD 機械室用 写真 50 屋上 空調ユニット 3階 食堂用 2階 フロア用 (古い方) 写真 51 屋上から 南側市街地を見る 屋上の動画あり IMG_1660. MOV IMG_1662. MOV

コメント

写真に見える丘 (緑) は天王川公園東堤の緑

番号	写真
写真 51-1	
屋上から	
南東側市街地を見る	
写真 51-2	
屋上から	The second second
北東側市街地を見る	The second secon
写真 51-3	Property and a second of the s
屋上から	
北側市街地を見る	

写真 51-4 屋上から 北西側市街地を見る

番号

コメント 天候が良ければ 尾西花火も見える可能 性あり



写真 51-5 屋上から 北東側市街地を見る 2 枚目

コメント 養老側は見える



写真 51-6 屋上から 天王パークマンション を見る

コメント マンションで天王川公 園の眺望を阻害



番号

写真 51-7 屋上から

東側市街地を見る

コメント 津島駅及び 天王通り線の全景は 一望 写真



写真 51-8 屋上から 西側市街地を見る

コメント 津島神社は見えず



写真 51-9 屋上から 北側隣接住宅を見 る。

コメント 目隠し板などでプラ イバシー保護の必要 あり



旧いちい信用金庫天王通支店 内部写真(撮影日 2021/07/07 小雨)

建物全体について

- ・アスベスト含有の可能性があります。
- ・建物内の既存のトイレは撤去し、別途バリアフリートイレとして設置する予定です。